



Bernd Grigat GmbH · Norisstr. 16 · D-91257 Pegnitz

Instandsetzung von Bosch/Moog Radialkolbenpumpen

Pumpengröße RKP I + II:

Pauschalpreis für Instandsetzung:

16/19 cm ³	1.600,-- Euro
32 cm ³	1.900,-- Euro
45 cm ³	2.200,-- Euro
63 cm ³	2.400,-- Euro
80 cm ³	2.600,-- Euro
90/100 cm ³	2.900,-- Euro
140 cm ³	3.500,-- Euro

Instandsetzung von Rexroth Axialkolbenpumpen

Pumpengröße A10VSO/SYDFE:

Pauschalpreis für Instandsetzung:

10/18 cm ³	1.200,-- Euro
28 cm ³	1.900,-- Euro
45 cm ³	2.200,-- Euro
71 cm ³	2.500,-- Euro
100 cm ³	2.900,-- Euro
140 cm ³	3.500,-- Euro

Instandsetzung von Parker Axialkolbenpumpen

Pumpengröße PAV:

Pauschalpreis für Instandsetzung:

6,3 cm ³	900,-- Euro
---------------------	-------------

Aufpreis für Pumpen mit elektro-hydraulischer-Verstellung Euro 500,--.
Dauer für die Instandsetzung und Test auf hauseigenem Prüfstand ca.
eine Woche!

Für Ihre defekte Pumpe zahlen wir 200,-- Euro (140 cm³ Euro 500,--).
Es sind auch viele, bereits Instand gesetzte RKP und AKP lagerhaltig.

Juli 2022



Bernd Grigat GmbH · Norisstr. 16 · D-91257 Pegnitz

Repair of Bosch/Moog Radial Piston Pumps

Pump Size RKP I + II:

Fixed Price for Repair:

16/19 cm ³	1.600,-- Euro
32 cm ³	1.900,-- Euro
45 cm ³	2.200,-- Euro
63 cm ³	2.400,-- Euro
80 cm ³	2.600,-- Euro
90/100 cm ³	2.900,-- Euro
140 cm ³	3.500,-- Euro

Repair of Rexroth Axial Piston Pumps

Pump Size A10VSO/SYDFE:

Fixed Price for Repair:

10/18 cm ³	1.200,-- Euro
28 cm ³	1.900,-- Euro
45 cm ³	2.200,-- Euro
71 cm ³	2.500,-- Euro
100 cm ³	2.900,-- Euro
140 cm ³	3.500,-- Euro

Repair of Parker Axial Piston Pumps

Pump Size PAV:

Fixed Price for Repair:

6,3 cm ³	900,-- Euro
---------------------	-------------

Additional price for pumps with electro-hydraulic-adjustment Euro 500,--.
Time for repair and test run on our own test field will take about one week!

For your defective pump we will pay 200,-- Euro (140 cm³ Euro 500,--).
There are many, already repaired RKP and AKP on stock.

July 2022